

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS

Municipi: **PORT DE LA SELVA, EL**

SETMANA DE CONTROL 3 (10/06/2009 a 16/06/2009)

| PLATJA | PUNT DE CONTROL | QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY | | | | Temperatura mitjana de l'aigua (°C) |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL | DATA DE L'ANÀLISI | RESULTATS MICROBIOLÒGICS | | |
| | | | | <i>E. coli</i> (ufc/100ml) | <i>EI</i> (ufc/100ml) | |
| del Port de la Vall | mig platja | Excel·lent | 13/06/2009 | 2 | 2 | 20,5 |
| del Port de la Selva | cruïlla ct. Cadaqués | Excel·lent | 13/06/2009 | 2 | 5 | 20,8 |
| del Pas | mig platja | Excel·lent | 13/06/2009 | 2 | 3 | 20,4 |
| de Tamariua | mig platja | Excel·lent | 13/06/2009 | 2 | 2 | 20,5 |

AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

| Paràmetre | Qualitat Excel·lent | Qualitat Bona | Qualitat Insuficient |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>) | 250 | 500 | >500 |
| <i>Enterococs intestinalis</i> (EI) | 100 | 200 | >200 |