

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS**

Municipi: **PORT DE LA SELVA, EL**

**SETMANA DE CONTROL 4 (17/06/2009 a 23/06/2009)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	<i>EI</i> (ufc/100ml)	
del Port de la Vall	mig platja	<b>Excel·lent</b>	20/06/2009	53	45	21,4
del Port de la Selva	cruïlla ct. Cadaqués	<b>Excel·lent</b>	20/06/2009	3	3	21,7
del Pas	mig platja	<b>Excel·lent</b>	20/06/2009	5	2	21,4
de Tamariua	mig platja	<b>Bona</b>	20/06/2009	93	130	21,5

**AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)**

Paràmetre	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	250	500	>500
<i>Enterococs intestinals</i> (EI)	100	200	>200